JFEスチール株式会社 東日本製鉄所(千葉地区)

持ち込まれた粉じんの分析結果について

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 持ち込まれましたサンプルの分析が完了致しましたので、以下の通り調査結果を報告いたします。

1.調査方法について

エネルギー分散型蛍光X線分析装置にて、サンプルを構成している元素の種類と含有率を調査しました。 炭素に関しては蛍光X線分析では求められませんので、別途、燃焼-赤外線吸収法で求めました。 なお、測定は、JFEテクノリサーチ株式会社 分析評価・解析センターに委託しました。

2.調査結果について

図1に顕微鏡で撮影したサンプルの拡大写真を示します。




表1にサンプルの成分分析結果を示します。 表1 持ち込まれた粉じんの分析結果

元素	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	С	CaO	その他
重量比	18.0	17.6	6.3	39.0	12.2	6.9

※炭素以外は酸化物換算後の推定存在比です

元素	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	. C	CaO	その他
体積比	21.0	8.2	3.9	53.1	8.9	4.8

※重量比から代表密度を用いて計算した推定存在比です

一般的な土壌は、二酸化ケイ素(SiO_2)、酸化鉄(Fe_2O_3)、酸化アルミニウム(Al_2O_3)、炭素(C)、酸化カルシウム(CaO)、酸化マグネシウム(MgO)を主な成分としております。一般的な土壌に比して炭素(C)の割合が高く、こちらは製鉄所を含む周辺環境の影響があるものと考えられます。 弊社といたしましては、今後も粉じん飛散防止に努め、対策を進めてまいります。

以上